

GEMEINDE HEUSWEILER

Beschlussvorlage



Fachbereich I	Drucksache Nr.: BV/0133/26
Gemeinsamer Antrag der Ortsratsfraktionen Kutzhof	Datum: 08.06.2026
Beratungsfolge	
Ortsrat Kutzhof	öffentlich

Betreff:

Prüfung der Wasserführenden Rohre/Leitungen Ecke Jakobusstraße/Lummerschieder Straße auf Wurzelschäden
- Gemeinsamer Antrag der Ortsratsfraktionen Ortsrat Kutzhof

Beschlussvorschlag:

- ohne -

Sachverhalt:

Prüfung der wasserführenden Rohre/Leitungen Ecke Jakobusstraße / Lummerschieder Straße auf Wurzelschäden

An der Ecke Lummerschieder Straße / Jakobusstraße in Kutzhof steht ein schöner Kastanienbaum. Die Pflastersteinfläche und die Umgebung seiner Baumscheibe zeigen Hebungen, Wölbungen und Risse, die durch Wurzelwachstum des Baumes entstanden sind. Eine Überprüfung der wasserführenden Kanäle/Rohre in Baumumgebung auf Schäden durch Baumwurzeln kann durch entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Baumstandortes auf lange Sicht führen. Der Baum soll dabei keinen dauerhaften Schaden nehmen, sondern bei einer möglichen Infrastrukturmaßnahme zur Verfügung stehen.

Weitere Begründung kann mündlich erfolgen.

Antrag

Der Ortsrat Kutzhof bittet die Verwaltung, die wasserführenden Rohre/Leitungen Ecke Jakobusstraße/Lummerschieder Straße auf Wurzelschäden prüfen zu lassen, ohne den Baum dauerhaft zu schädigen.

Mit freundlichen Grüßen
für den Ortsrat
Claudia Trappmann
Ortsvorsteherin