

Gemeinsamer Antrag des Orsrates Kutzhof  
Punkt 6 Tagesordnung Ortsratsitzung 17.06.2026

Betreff: An der Ecke Lummerschiederstraße/ Jakobusstraße in Kutzhof steht ein schöner Kastanienbaum. Die Pflastersteinfläche und die Umgebung seiner Baumscheibe zeigen Hebungen, Wölbungen und Risse, die durch Wurzelwachstum des Baumes entstanden sind. Eine Überprüfung der wasserführenden Kanäle/ Rohre in Baumumgebung auf Schäden durch Baumwurzeln kann durch entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Baumstandortes auf lange Sicht führen. Der Baum soll dabei keinen dauerhaften Schaden nehmen, sondern bei einer möglichen Infrastrukturmaßnahme zu Verfügung stehen.

Weitere Begründung kann mündlich erfolgen.

Antrag: Der Ortsrat Kutzhof bittet die Verwaltung, die wasserführenden Rohre/Leitungen Ecke Jakobusstraße/ Lummerschiederstraße auf Wurzelschäden prüfen zu lassen, ohne den Baum dauerhaft zu schädigen.

Mit freundlichen Grüßen,

für den Ortsrat

Claudia Trappmann  
Ortsvorsteherin